Installing the Runner Cable:

***Note:** The "TX" side is the Transmitter (Source), and the "RX" side is the Receiver (Display). These ends will be referred to as TX and RX in this guide. The TX side is also labeled "To Source" to further assist in using the correct end.

Step 1: Using the cable netting included, ensure that the TX and RX ends are place towards the top of the netting.

Step 2: There will be a gray line on the runner cable, pull the netting up to the gray line and not beyond to ensure a secure hold on the runner cable.

Step 3: Tape the open end of the cable netting down onto the strength member of the pulling eye using electrical tape. The tape should cover an area from 1" below the end of the cable netting.

Step 4: Braid the two strength members around the cable. Tape a 4" section of the strength member to the cable. Starting just below the cable netting, spiral wrap the tape around the cable.

***Note:** Image below is shown with fiber pulling eye correctly installed on the RapidRun Optical runner cable.

Installation du câble Runner :

* **Remarque:** Le côté "TX" est l'émetteur (Source) , et le côté "RX" est le récepteur (écran). Ces extrémités seront appelés TX et RX dans ce guide . Le côté TX est également marqué " à la source " à continuer de contribuer à l'aide à la fin correcte .

Étape 1 : Utilisation de la compensation de câble inclus , veiller à ce que les extrémités TX et RX sont le lieu vers le haut du filet .

Étape 2 : Il y aura une ligne grise sur le câble de coureur, tirer le filet jusqu'à la ligne grise et pas au-delà pour assurer un maintien sûr sur le câble de coureur .

Étape 3: Cassette l'extrémité ouverte du câble filet vers le bas sur l'armature de l'œil en tirant à l'aide de ruban isolant. La bande doit couvrir une superficie de 1 " ci-dessous à la fin de la compensation de câble .

Etape 4 : Tresse les deux éléments de résistance à travers le câble . Collez une section 4 " de l'élément de résistance sur le câble . À partir juste en dessous de la compensation de câble , spirale enrouler le ruban autour du câble .

* **Note:** l'image ci-dessous est montré avec tirant fibre oeil correctement installé sur le câble optique coureur RapidRun

Instalación del Cable Runner :

* **Nota:** La parte "TX " es el transmisor (fuente) , y la parte "RX " es el receptor (Display) . Estos extremos se conocen como TX y RX en esta guía. El lado TX también tiene la etiqueta " A la fuente " para ayudar más en el uso final correcto.

Paso 1 : El uso de la red de cable incluido , asegúrese de que los extremos de transmisión y recepción son lugar hacia la parte superior de la malla .

Paso 2 : Habrá una línea gris en el cable corredor, tirar de la malla hasta la línea gris y no más allá para asegurar una sujeción segura en el cable corredor.

Paso 3 : Pegue el extremo abierto de la red de cable hacia abajo sobre el miembro de la fuerza de los ojos tirando utilizando cinta aislante. La cinta debe cubrir un área de 1 " por debajo del extremo de la red de cable.

Paso 4 : Trenza los dos elementos de refuerzo alrededor del cable . Pegue una sección del elemento de fuerza para el cable de 4 " . Comenzando justo debajo de la red de cable , espiral envolver la cinta alrededor del cable.

* **Nota :** La imagen se muestra con la fibra tirando ojo bien instalado en el cable óptico RapidRun corredor .

After Runner cable is installed:

Step 1: Remove the pulling tape & netting from the cable ends.

Step 2: Remove the protective cap from the end of the runner cables.

Step 3: On the TX side, line up the TX on the runner cable, to the TX on a compatible wall plate or flying lead TX, can connect them together. Repeat this step for the RX side.

Step 4: On the RX side, use the included USB cable to supply power, utilizing either an available USB port on the display, or a USB to AC adapter to an available wall outlet.

Après câble Runner est installé:

Étape 1: Retirer le ruban et filet de traction à partir des extrémités de câble.

Étape 2: Enlevez le capuchon protecteur de l'extrémité des câbles de coureur.

Étape 3: Sur le côté TX, alignez le TX sur le câble de coureur, le TX sur une plaque murale compatible ou câble volant TX, peut les relier entre eux. Répétez cette étape pour le côté RX.

Étape 4: Sur le côté RX, utilisez le câble USB fourni pour alimenter, en utilisant soit un port USB disponible sur l'écran, ou un adaptateur USB vers secteur à une prise murale disponible.

Después de cable Runner está instalado:

Paso 1: Retire la cinta de tracción y la compensación de los extremos del cable.

Paso 2: Retire la tapa protectora del extremo de los cables de canal.

Paso 3: En el lado TX, alinee el TX en el cable corredor, al TX en una placa de pared compatible o cable aéreo TX, puede conectarlas entre sí. Repita este paso para el lado RX.

Paso 4: En el lado RX, utilice el cable USB incluido para suministrar energía, ya sea por un puerto USB disponible en la pantalla, o un USB a adaptador de CA a una toma de corriente disponible.